

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

Директор МАОУ СОШ № 42 г.Томска

Утверждаю

Верина Л.М.

2018 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры

г. Томск, Томская область

«07» марта 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ СОШ № 42;
- 1.2. Адрес объекта: 634000, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых д.47;
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 5815,8 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10664 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта 2012 г.;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального 2022;
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 г.Томска, МАОУ СОШ № 42 г.Томска;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634000, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых д.47;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 670 человек
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да
- 2.7. Дополнительная информация: средняя общеобразовательная школа;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): такси, общественный транспорт (автобусы №10,11,12,23,30,33,53);

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 470 метров;
 - 3.2.2. время движения (пешком) 5 минут;

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером; нет;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от остановки до объекта: высокий бордюр на остановочном пункте);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1-4, 40, 45
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)	2, 4-7, 9-14, 46
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О), ДЧ-И (С, Г, У)	10, 15-18, 20-24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О), ДЧ-И (К, С, Г, У)	25-27, 29
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	28, 30-33
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	8,10, 29, 32, 33, 34
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	35-44

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ;

4. Предложения по управленческому решению

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
---	---	--------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДЧ-В;

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 15 л.

Члены рабочей группы:

Представитель общественной организации инвалидов

Председатель Совета ТРОД "ДИВО"

Самохвалова Людмила Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте:

Директор МАОУ СОШ №42

Верина Любовь Михайловна

(Должность, Ф.И.О.)

Зам. директора по АХР

Железчиков П.К.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



(Подпись)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МАОУ СОШ № 42, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых д.47 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	40, 45	Отсутствует визуальная и тактильная информация о путях следования на территорию.	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п4.1 Установить визуальную и тактильную информацию о путях следования на территорию.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1-4	Отсутствует визуальная и тактильная информация о путях следования к доступному для МГН входу.	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п4.1 Установить визуальную и тактильную информацию о путях следования к доступному для МГН входу.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1-4, 40, 45	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: слабовидящему или тотально слепому затруднительно выполнять навигацию по территории объекта и проследовать ко входу в здание

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАОУ СОШ № 42, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2,4, 6,12	Отсутствует обозначение начала и конца марша для слабовидящих, отсутствуют разделительные поручни	С,Г,У	СП 59.13330.2012 п4.1, п5.1 Установить обозначение начала и конца марша для слабовидящих, оборудовать разделительными поручнями	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	5,13, 14	Отсутствует покрытие, обеспечивающее должный коэффициент сцепления колёс с кресло-коляской в СМУ	К,О	СП 59.13330.2012 п4.1 Установить покрытие, обеспечивающее должный коэффициент сцепления колёс с кресло-коляской в СМУ	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	10	Отсутствуют тактильные обозначения	С	ГОСТ Р 52875 – 2007 п4.2.9 Установить тактильные обозначения	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	6-7, 9, 11-12	Отсутствуют контрастные обозначения	С	ГОСТ Р 52875 – 2007 п4.2.9 установить контрастные обозначения	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	46,9	Грязезащитное покрытие не закреплено			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)	2, 4-7, 9-14, 46	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют тактильные и/или контрастные обозначения для слабовидящих/тотально слепых групп населения

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ СОШ № 42, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	10, 15-16	Отсутствуют тактильные и звуковые обозначения	С, Г, У	ГОСТ Р 52875 – 2007 п4.1, п4.3 СП 59.13330.2012 п7.2, п5.5 Установить тактильные и звуковые обозначения	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-
3.5	Двери	есть	15-18, 20-24				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть					

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (К, О), ДЧ-И (С, Г, У)	10, 15-18, 20-24	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ СОШ № 42, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	25-27, 29	Информация о кабинетах расположена неверно, отсутствуют световые сигнализирующие устройства для слабослышащих.	С, Г, У	СП 59.13330.2012 п7.1, п7.2, п5.4, п5.5 Корректно расположить информацию о кабинетах, установить световые сигнализирующие устройства для слабослышащих.	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (О), ДЧ-И (К, С, Г, У)	25-27, 29	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: следует разместить графические обозначения кабинетов и прочего для людей с нарушениями умственного развития

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ СОШ № 42, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	28, 30-33	Отсутствует тревожная кнопка	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2012 п5.3 установить тревожную кнопку	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	28, 30-33	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**МАОУ СОШ № 42, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых д.47

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	8,10, 29, 32, 33, 34	Визуальные средства информации расположены неверно	К, О, Г, У	СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5 корректно разместить визуальные средства информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет		Отсутствует FM-система	Г	СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5 установить FM-систему	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет		Отсутствуют тактильные мнемосхемы и указатели	С	СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5 установить мнемосхемы и указатели	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	8,10, 29, 32, 33, 34	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.



Фото 4.



Фото 5.



Фото 6.



Фото 7.



Фото 8.



Фото 9.



Фото 10.



Фото 11.



Фото 12.



Фото 13.



Фото 14.



Фото 15.



Фото 16.



Фото 17.



Фото 18.



Фото 19.



Фото 20.



Фото 21.



Фото 22.



Фото 23.



Фото 24.



Фото 25.



Фото 26.



Фото 27.



Фото 28.



Фото 29.



Фото 30.



Фото 31.



Фото 32.



Фото 33.



Фото 34.



Фото 35.



Фото 36.



Фото 37.



Фото 38.



Фото 39.



Фото 40.



Фото 41.



Фото 42.



Фото 43.



Фото 44.



Фото 45.



Фото 46.

